

贵州省2026年第一批公路养护作业单位资质审查结果汇总公示表

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
1	贵州盛龙建筑有限公司	路基路面养护乙级	1、未见申报资料目录；2、徐菊、韩智、江明海等人员未查询到社保缴纳证明。3、缺失1年年度审计报告及财务报表。	不通过
		桥梁养护乙级	1、未见申报资料目录；2、徐菊、韩智、江明海等人员未查询到社保缴纳证明；3、业绩资料装订错误。4、缺失1年年度审计报告及财务报表；5、技术设备与申报专业不一致。	不通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	1、未见申报资料目录；2、徐菊、韩智、江明海等人员未查询到社保缴纳证明；3、业绩资料装订错误。4、缺失1年年度审计报告及财务报表；5、技术设备与申报专业不一致。	不通过
2	贵州新思维科技有限责任公司	隧道养护甲级	1、中级职称证：上海船舶运输科学研究所不具备对外职称评定资格。	不通过
3	德江中合交通工程建设有限公司	路基路面养护乙级	1、技术负责人个人业绩提供的个人业绩中，同一时间段在不同项目任职。	不通过
4	贵州中雄建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	1、未按《服务指南附录三》提供企业资质申请信息；2、未提供企业法人身份证；3、技术负责人业绩不符合要求；4、技术设备无规格型号说明；5、设备购置发票均为普票；6、财务报表缺失1年，无年度审计报告。	不通过
		桥梁养护乙级	1、未按《服务指南附录三》提供企业资质申请信息；2、未提供企业法人身份证；3、技术负责人业绩不符合要求；4、技术设备无规格型号说明；5、设备购置发票均为普票；6、财务报表缺失1年，无年度审计报告。	不通过
		隧道养护乙级	1、未按《服务指南附录三》提供企业资质申请信息；2、未提供企业法人身份证；3、技术负责人业绩不符合要求；4、技术设备无规格型号说明；5、设备购置发票均为普票；6、财务报表缺失1年，无年度审计报告。	不通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	1、未按《服务指南附录三》提供企业资质申请信息；2、未提供企业法人身份证；3、技术设备无规格型号说明；4、设备购置发票均为普票；5、财务报表缺失1年，无年度审计报告。	不通过

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
5	绥阳县通立建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	1、技术负责人廖丹劳动合同服务期限为2025年4月1日，签订时间为2020年12月1日,劳动合同无效。	不通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	1、技术负责人廖丹劳动合同服务期限为2025年4月1日，签订时间为2020年12月2日，劳动合同无效。	不通过
6	贵州富通工程咨询有限公司	路基路面养护甲级	√	通过
7	习水县拓建工程建设有限公司	路基路面养护乙级	√	通过
		桥梁养护乙级	√	通过
8	仁怀市城市建设工程有限公司	路基路面养护乙级	√	通过
		桥梁养护乙级	√	通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	√	通过
9	遵义上行建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	1、帅方民、饶博身份证过期；2、黄雪、赵宇社保缴费证明材料不满足申报资料之日前1个月的要求。3.审计报告2023年年末数据与2024年年初数据不一致，未见说明原因	不通过
10	紫云自治县宏建路桥建设有限公司	交通安全设施养护（二级及以下）	1.审计报告2023年年末数据与2024年年初数据不一致，未见说明原因。2.2023年审计报告三张表未盖审计单位章。	不通过
11	贵州益昌建设工程有限公司	路基路面养护乙级	1.缺失沥青摊铺机、压路机、装载机、再生设备购置发票。	不通过
		桥梁养护乙级	1..缺失沥青摊铺机购置发票。	不通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	1.缺失逆反射标线测量仪购置发票。	不通过
12	遵义恒安建筑工程有限责任公司	交通安全设施养护（二级及以下）	1.2024年资产负债率高于80%。	不通过