

附件1

贵州省2024年第三批公路养护作业单位资质审查结果汇总公示表

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
1	贵州明德交通建设工程有限公司	路基路面养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		桥梁养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		隧道养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
2	从江县优达交通建设有限公司	路基路面养护乙级	1.未提供企业法人代表身份证复印件；2.无业主开具的技术负责人业绩证明；3.提交的施工合同、交工验收证书未体现为技术负责人的个人业绩；4.提供人员数量与类别不符合申报相应资质序列专业要求；5.技术人员陈广军出生年为1962年，按政策已退休，不属于在职人员，社保存疑。6.杨锦波劳动合同无效。7.设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可；8.未提供年度审计报告。	不通过
		桥梁养护乙级	1.未提供企业法人代表身份证复印件；2.技术负责人业绩无施工合同书，网络截图不清晰，无法辨认；3.技术人员数量与类别不符合申报相应资质序列专业要求；3.技术人员陈广军出生年为1962年，按政策已退休，不属于在职人员，社保存疑；4.杨锦波劳动合同无效。4.未提供企业法人代表身份证复印件。5.设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可；6.未提供年度审计报告。	不通过
		隧道养护乙级	1.技术负责人业绩无施工合同书，网络截图不清晰，无法辨认。2.提供人员数量与类别不符合申报相应资质序列专业要求；3.技术人员陈广军出生年为1962年，按政策已退休，不属于在职人员，社保存疑；4.杨锦波劳动合同无效。5.未提供企业法人代表身份证复印件。6.设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可；7.未提供年度审计报告。	不通过

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
		交通安全设施养护(二级及以下)	1.技术负责人业绩无施工合同书，网络截图不清晰，无法辨认。2.提供人员数量与类别不符合申报相应资质序列专业要求；3.技术人员陈广军出生年为1962年，按政策已退休，不属于在职人员，社保存疑；4.杨锦波劳动合同无效。5.未提供企业法人代表身份证复印件。6.设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可；8.未提供年度审计报告。	不通过
3	息烽顺通工程建设有限责任公司	路基路面养护乙级	设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可。	不通过
		交通安全设施养护(二级及以下)	设备发票类型与公路养护行业惯例不符，不予认可。	不通过
4	贵州益昌建设工程有限公司	路基路面养护乙级	会计师陈天荣无社保证明。	不通过
		桥梁养护乙级	会计师陈天荣无社保证明。	不通过
		交通安全设施养护(二级及以下)	会计师陈天荣无社保证明。	不通过
5	贵州省交通工程有限公司	交通安全设施养护	1.两名技术工人资格证书无培训机构签章；2.2021年度资产负债率 $\geq 80\%$ 。	不通过
6	绥阳县通立建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	技术负责人提供个人业绩单位为“贵州三蒲建设工程公司”，同时期社保缴纳单位为绥阳县通立建筑工程有限公司，业绩佐证材料前后内容矛盾，业绩存疑。	不通过
		交通安全设施养护(二级及以下)	技术负责人提供个人业绩单位为“贵州三蒲建设工程公司”，同时期社保缴纳单位为绥阳县通立建筑工程有限公司，业绩佐证材料前后内容矛盾，业绩存疑。	不通过
7	遵义润升富建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	1.陈晓波社保未满足要求；2.提供的技术设备数量、类别与技术规格参数不符合要求。	不通过
8	贵州贵安建设工程有限公司	路基路面养护乙级	1.技术负责人业绩佐证材料中未见技术负责人名字，认定个人业绩无效。2.未提供有效的设备购置原始发票复印件。	不通过
9	遵义上行建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	提供的技术设备数量、类别与技术规格参数不符合要求。	不通过

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
10	德江中合交通工程建设有限公司	路基路面养护乙级	1.技术负责人无社保证明；2.阮兵建造师注册证书不在有效期内；3.技术工人汇总表证书与职业技能等级证书编号不一致。	不通过
11	贵州佳源建设工程有限公司	交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
12	贵州星辉联创工程有限公司	桥梁养护乙级	申报材料8月份，其中张彩平等6人的社保只缴到6月	不通过
13	贵州富通工程咨询有限公司	路基路面养护甲级	路面铣刨设备未提供有效的设备购置原始发票复印件	不通过
		交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
14	紫云自治县宏建路桥建设有限公司	路基路面养护乙级	符合申报资质要求。	通过
15	贵州湘越工程有限公司	路基路面养护乙级	符合申报资质要求。	通过
		桥梁养护乙级	符合申报资质要求。	通过
16	贵州中建鼎晟建筑工程有限公司	路基路面养护乙级	路面铣刨设备未提供有效的设备购置原始发票复印件	不通过
		桥梁养护乙级	路面铣刨设备未提供有效的设备购置原始发票复印件	不通过
		隧道养护乙级	2018年册亨县第二批农村公路县乡道安全生命防护工程项目业绩不属实，不予认可。	不通过
		交通安全设施养护（二级及以下）	2018年册亨县第二批农村公路县乡道安全生命防护工程项目业绩不属实，不予认可。	不通过
17	仁怀市城市建设工程有限公司	路基路面养护乙级	1.技工资格证书无培训单位盖章，不予认可；2.路面铣刨设备未提供有效的设备购置原始发票复印件。	不通过
		桥梁养护乙级	1.桥梁预防养护施工合同的甲乙双方与业主证明的从业单位不一致；2.技术负责人工作简历中未体现合同甲乙方和业主证明从业单位的相关信息。3.铣刨设备未提供有效的设备购置原始发票复印件。	不通过

序号	申请单位名称	申请资质序列及等级	审查意见	审查结果
		交通安全设施养护（二级及以下）	技工资格证书无培训单位盖章，不认可。	不通过
18	遵义春晖公路养护有限公司	隧道养护乙级	符合申报资质要求。	通过
		桥梁养护乙级	符合申报资质要求。	通过
19	贵州新思维科技有限责任公司	路基路面养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		桥梁养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
		隧道养护甲级	提供的技术设备数量、类别与技术规格参数不符合要求：	不通过
20	贵州中南交通科技有限公司	桥梁养护甲级	符合申报资质要求。	通过
		隧道养护甲级	提供的技术设备数量、类别与技术规格参数不符合要求	不通过
		交通安全设施养护	符合申报资质要求。	通过
		路基路面养护甲级	技工邓晓勇的劳动合同签订单位与申报单位不符，技术工人数量不满足要求。	不通过